



平成25年9月20日

各 位

会社名：ダイハツディーゼル株式会社

代表者名：代表取締役社長 原田 猛

(コード番号 6023 大証第2部)

問合せ先：総務部 水科 隆志

(TEL. 070-6540-6807)

弊社守山工場からの油流出事故について

9月16日（月）の未明、台風18号の影響により想定を遙かに上回る大量の雨水が油水分離槽に流れ込んだ結果、弊社守山第一工場より周辺水路へ油が流出するという事故が発生いたしました。

同日早朝までに、守山市役所、栗東市役所とともにオイルフェンスを設置し、新たな油流出が止まったことを確認済みであり、現在は流出した油の吸着回収等を進めています。

当社といたしましては、再発の防止に徹底して取り組みますとともに、地域住民の皆様の安全・安心を第一に調査、対応を進めてまいります。

地域住民の皆様および関係者の皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

なお、本件による業績に与える影響につきましては現在精査中であります。今後、重大な影響が見込まれる場合には速やかにお知らせいたします。

以 上