



平成 24 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名 日本精蠟株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 泰邦
(コード番号 5010 東証第2部)
問 合 せ 先 取締役総務部長 細田 八朗
(TEL 03-3523-3530)

出火事故についてのお知らせ（第 2 報）

去る 2 月 2 日（木）に発生した当社徳山工場（山口県周南市大字大島 850 番地）における出火事故につきましては、関係先の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

その後の状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 事故状況

- ・ 2 月 2 日（木）16 時 35 分、徳山工場の発電所停電による止め作業中、蒸留プラント付近より発火しましたが、弊社自衛防災団と消防署の消火活動により 17 時 20 分に鎮火しました。
- ・ 鎮火後の行政官庁による現場検証は 2 月 3 日（金）および 6 日（月）の両日にて終了しました。
- ・ 人的被害、近隣住民および環境への影響はありません。

2. 現在の対応について

- ・ 事故発生場所にある蒸留プラント以外の生産・出荷設備等については既に運転を再開しております。
- ・ 停止中の蒸留プラントについては損傷箇所の調査中であり、再開時期は未定であります。

3. 業績への影響

- ・ 業績への重大な影響が見込まれる場合には、別途開示いたします。

以上