



平成 24 年 2 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社 フジクラ
代表者名 取締役社長 長浜 洋一
(コード番号 5803 東証・大証第 1 部)
問合せ先 コーポレート企画室長
小田 康之
(TEL: 03-5606-1112)

タイの洪水による影響について (2 月 6 日時点)

2011 年 10 月にタイ王国各地で発生した洪水により被害を受けた生産拠点の状況及び今後の操業見込みについてご報告いたします。

1. タイ生産拠点の概況について

ロジャナ工業団地 (アユタヤ県) 及びナワナコン工業団地 (パトゥンタニ県) では、昨年 11 月から排水作業が行われ、立地している Fujikura Electronics (Thailand) Ltd. (FETL 社) アユタヤ工場、ナワナコン工場及び DDK (タイランド) 社ナワナコン工場は被災設備の搬出・清掃作業が概ね完了しました。全面的な操業再開に向けて工場建屋内外及び生産設備の復旧を進めており、本年 1 月には一部の生産を再開しました。

2. 製品別復旧状況について

主要製品別の復旧状況は以下のとおりです。

製品名	生産工場	復旧スケジュール
F P C	F E T L 社 アユタヤ工場	2012年 5月 一部量産再開
	F E T L 社 ナワナコン工場	2012年 3月 量産再開
コネクタ	DDK (タイランド) 社 ナワナコン工場	2011年11月 他工場の一部代替生産開始 2012年 2月 量産再開
電子ワイヤ	F E T L 社 ナワナコン工場	2011年11月 他工場の一部代替生産開始 2012年 1月 極細同軸等生産再開 2012年 2月 量産再開

3. 今後の対応について

ロジャナ及びナワナコンの両工業団地による洪水対策に加え、独自の対策として防水壁の建設や設備のレイアウト変更などを実施します。並行してタイ政府に対し洪水回避対策の早急な検討・実施を要請します。

また、今回被害の大きかった FPC の生産拠点の一極集中を解消するために、既に稼動を開始したベトナムの新拠点に加え、タイ国内で洪水被害を受けない地域に新たな拠点を設けます。

4. 業績への影響について

今回の洪水の当社連結業績への影響については、本日発表の「タイ王国での洪水被害による特別損失の計上に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上