

各 位

会社名 荒川化学工業株式会社  
本社所在地 大阪府中央区平野町1丁目3番7号  
代表者名 取締役社長 谷奥 勝三  
(コード番号 4968 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役経営企画室長 延廣 徹  
TEL (06) 6209-8500(代表)

### 富士工場における火災事故について(第3報)

平成29年12月1日、8時25分頃、弊社富士工場にて発生した火災事故におきまして、お亡くなりになった方のご冥福をお祈り申し上げ、ご遺族に対し心よりお悔やみ申し上げますとともに、負傷された方、近隣の皆様ならびに関係者の皆様には大変ご迷惑、ご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

12月2日15時00分現在で判明しております内容は下記のとおりです。

なお、今後、事故の詳細等が判明次第、都度お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 発生日時

平成29年12月1日 8時25分頃

##### 2. 発生場所

富士工場 富士市厚原 366 番地の1

##### 3. 事故の状況

印刷インキ用樹脂製造設備において火災事故が発生しました。

爆発、発煙を伴う火災が発生し、同日12時50分頃、消防関係当局による消火活動により鎮火が確認されました。

##### 4. 近隣への影響

火災による黒煙および爆発に伴う衝撃波の発生が確認されました。

黒煙の成分は一般的なすすと同じであり、有害性のない製品樹脂等の燃焼に起因したものであります。

また、火災の発生現場は薬品保管庫と隣接する建屋であったため、富士市による避難指示(解除済み)がありました。類焼はありませんでした。

##### 5. 人的被害

死亡者 1名(協力会社)

重傷者 3名(協力会社)

軽傷者 11名(内協力会社5名)

6. 物的被害

工場内の生産棟が損壊

7. 操業状況

当該製造所内の全プラントの操業を停止

8. 製品供給への影響

現在調査中です。

9. 事故原因

詳細は調査中です。

10. 業績に与える影響

本件にともなう当社連結業績見通しへの影響につきましては、現在調査中です。

業績に与える影響は判明次第、速やかにお知らせいたします。

以上