

各 位

会社名 ラサ工業株式会社 代表者 取締役社長 庄司 宇秀 (コード:4022 東証第1部) 本店所在地 東京都中央区京橋一丁目1番1号

問合せ先 取締役総務部長 仲 裕路 (TEL.03-3278-3801)

大阪工場の火災発生に関するお知らせ

当社の大阪工場(大阪府大阪市大正区)におきまして、火災が発生しましたので、その概要をお知らせいたします。

近隣の皆様をはじめ、株主の方々、お取引様等多くの皆様にご迷惑、ご心配をおかけしたことを 深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生日時

平成30年5月16日(水)午後0時5分頃

2. 発生場所

当社大阪工場 燐酸工場 (大阪府大阪市大正区船町 1 - 3 - 80)

3. 発生の原因

燐酸原料中の不純物の除去作業を行っておりましたが、不純物を入れた容器を移動中に容器を 倒したことから、内容物が自然発火いたしました。

火災については、同日午後2時34分に鎮火いたしました。

- 4. 被害の状況
 - (1)人的被害 人的被害はありません。
 - (2) 物的被害 生産設備に被害はありません。
- 5. 業績への影響 業績への影響はありません。

以上